

Følgende punkter i vedligeholdelsesplanen er løst/påbegyndt løst

Bygning 1: Hovedbygning

1. Der er røgalarmer i alle lejligheder, og planlagt opsat i kælderen
2. Dørpumper på branddøre i kælderen kan kortvarigt være afmonterede, hvis der er behov for det, men skal sættes på igen så snart man er færdig med arbejdet.
3. Ifølge Sikkerhedsstyrelsen skal vi ikke have et sådan eftersyn, idet lokalet ikke er indrettet til 150 personer, og det bruges kun til internt brug.
4. Er gennemført.
5. Alle fuger i sokkelen og imellem stenen op til "nåhøjde" uden stillads er gået efter, og der er etableret udvendig isolering og dræn rundt om vores gæstefløj. Fugning af fladerne over "nåhøjde" er færdiggjort for 1/3 af bygningen, og resten vil blive foretaget i de kommende år.
6. Alle udvendige trapper er fuget på ny, ligesom fugerne mellem trapperne og huset er repareret.
7. Se punkt 5.
8. Højskabet er flyttet.
9. Sokkelpuds er nu ført under terræn.
10. Ventilationssystemet er rensat og justeret
11. Alle altaner er fuget langs husmuren, så vandet ledes væk fra bæringerne.
12. Efterisolering er diskuteret med ventilations firma, og ifølge dem, er det ikke nødvendigt.
13. Undertaget holdes under opsyn.
14. Belægningen blev lagt om i 2016.
15. Skal foretages.
16. Nyt varmtvandsanlæg er installeret i 2016, hvilket iflg. Danfoss vil det forbedre vores returtemperatur.

Bygning 2: Carport

1. Repareret i 2016.
2. Repareret i 2016.
3. Carporten malet i 2016.
4. Holdes under opsyn
5. Holdes under opsyn
6. Vil blive repareret, hvis det er muligt

Bygning 3: Carport

1. Repareret i 2016.
2. Repareret i 2016.
3. Holdes under opsyn.
4. Carporten malet i 2016.
5. Repareret i 2016.
6. Holdes under opsyn.
7. Holdes under opsyn. Vil blive repareret, hvis det er muligt.
8. Vil blive repareret, hvis det er muligt

Lars Friberg
2019-03-08